

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - NE PAS COUPER EQUIPEMENT LORSQUE LE CIRCUIT EST EN DIRECT OU SI LA ZONE EST CONNUE POUR ÊTRE DÉPOURVUE DE CONCENTRATIONS INFLAMMABLES.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE LA CONFORMITÉ À CLASS 1, DIVISION 2.

ILX34-MBS232 and ILX34-MBS485

CL 1 Div 2 GPs A, B, C, D
Temp Code T6
-20° C ≤ Ta ≤ 55° C

THIS EQUIPMENT IS SUITABLE FOR USE IN CLASS 1, DIVISION 2, GROUPS A, B, C AND D OR UNCLASSIFIED LOCATIONS ONLY.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN REMOVED OR THE AREA IS KNOWN TO BE FREE OF IGNITIBLE CONCENTRATIONS OF FLAMMABLE SUBSTANCES.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF ANY COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS 1, DIVISION 2.

THE ILX34-MBS232 AND ILX34-MBS485 MODELS ARE FOR USE WITH THE ALLEN-BRADLEY 1734 I/O SYSTEM POWERED BY 1734-ADN DEVCENET ADAPTER OR 1734-PDN DEVCENET INTERFACE.

CET APPAREIL EST VALABLE POUR UNE UTILISATION DANS LA CLASSE LIEUX UNCLASSIFIÉS SEULEMENT 1, DIVISION 2, GROUPES A, B, C ET D OU.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - NE PAS COUPER EQUIPEMENT QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE OU QUE LA ZONE EST CONNUE POUR ÊTRE LIBRE DE CONCENTRATION IGNITIBLE DE SUBSTANCES INFLAMMABLES.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - SUBSTITUTION DE TOUTE COMPOSANTS PEUT RENDRE LA CONFORMITÉ À CLASS 1, DIVISION 2.

LES MODÈLES ILX34-MBS232 ET ILX34-MBS485 SONT POUR UNE UTILISATION AVEC LA ALLEN-BRADLEY SYSTÈME 1734 I/O ALIMENTÉ PAR 1734-ADN DEVCENET ADAPTER OU INTERFACE DEVCENET 1734-PDN.

3170-MBS

POWER, INPUT AND OUTPUT (I/O) WIRING MUST BE IN ACCORDANCE WITH CLASS 1, DIVISION 2 WIRING METHODS - ARTICLE 501-4(B) OF THE NATIONAL ELECTRICAL CODE, NFPA 70 AND IN ACCORDANCE WITH LOCAL CODES.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS 1, DIVISION 2.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - WHEN IN HAZARDOUS LOCATIONS, TURN OFF POWER BEFORE REPLACING OR WIRING MODULES.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN SWITCHED OFF OR THE AREA IS KNOWN TO BE NONHAZARDOUS.

THIS DEVICE SHALL BE POWERED BY CLASS 2 OUTPUTS ONLY.

ALIMENTATION, ENTRÉE ET SORTIE (I/O) CÂBLAGE DOIVENT ÊTRE CONFORME AUX CLASS 1, DIVISION 2 CÂBLAGE METHODES - ARTICLE 501-4 (B) DU CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL, NFPA 70 ET CONFORMÉMENT AUX CODES LOCAUX.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE LA CONFORMITÉ À CLASS 1, DIVISION 2.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - QUAND DANS DES ENDROITS DANGEREUX, COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT DE REMPLACER OU MODULES DE RACCORDEMENT.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - NE PAS COUPER EQUIPEMENT QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE OU QUE LA ZONE EST CONNUE COMME NON DANGEREUSE.

CE DISPOSITIF DOIT ÊTRE ALIMENTÉ PAR CLASSE 2 SORTIES SEULEMENT.

PTQ Series

CL 1 Div 2 GPs A, B, C, D
Temp Code T4A
0° C ≤ Ta ≤ 60° C

POWER, INPUT AND OUTPUT (I/O) WIRING MUST BE IN ACCORDANCE WITH CLASS 1, DIVISION 2 WIRING METHODS ARTICLE 501-10(B) OF THE NATIONAL ELECTRICAL CODE, NFPA 70 FOR INSTALLATIONS IN THE U.S., OR AS SPECIFIED IN SECTION 18-1J2 OF THE CANADIAN ELECTRICAL CODE FOR INSTALLATIONS WITHIN CANADA AND IN ACCORDANCE WITH THE AUTHORITY HAVING JURISDICTION.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS 1, DIVISION 2.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - WHEN IN HAZARDOUS LOCATIONS, TURN OFF POWER BEFORE REPLACING WIRING MODULES.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN SWITCHED OFF OR THE AREA IS KNOWN TO BE NONHAZARDOUS.

CAUTION: THE CELL USED IN THIS DEVICE MAY PRESENT A FIRE OR CHEMICAL BURN HAZARD IF MISTREATED. DO NOT DISASSEMBLE, HEAT ABOVE 100C (212F) OR INCINERATE.

ALIMENTATION, ENTRÉE ET SORTIE (I/O) CÂBLAGE DOIT ÊTRE CONFORME AUX CLASS 1, DIVISION 2 MODÈS DE RACCORDEMENT ARTICLE 501-10 (B) DU CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL, NFPA 70 POUR LES INSTALLATIONS DES ÉTATS-UNIS, OU COMME SPÉCIFIÉ À L'ARTICLE 18 -1J2 DU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ POUR INSTALLATIONS AU CANADA ET CONFORMÉMENT À LA JURIDICTION AUTORITÉ.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE LA CONFORMITÉ À CLASS 1, DIVISION 2.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - QUAND DANS DES ENDROITS DANGEREUX, COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT DE REMPLACER MODULES DE RACCORDEMENT.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - NE PAS COUPER EQUIPEMENT QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE OU QUE LA ZONE EST CONNUE COMME NON DANGEREUSE.

ATTENTION: LA CELLULE UTILISÉ DANS CE DISPOSITIF PEUT PRÉSENTER UN INCENDIE OU RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE SI ELLE EST MAL. NE PAS DÉMONTER, HEAT CI-DESSUS 100C (212F) OU INCINÉRER.

Communications Gateways

PLX3x Series and PLX8x Series B